



**Provincia Autonoma di Trento**  
**Servizio Gestione Strade**

---

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**  
**allegata al Verbale di Somma Urgenza**

**Foto n. 1 – S.P. 87 di Pejo, al km 1,450**

Vista della frana dalla sede viabile, si nota lo scivolamento a valle della rampa di sostegno della strada.



---

Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di alcuni dissesti della sede viabile lungo la S.P. 87 di Pejo al km 1,450, 1,700 e 6,550, lungo la S.S. 42 Tonale Mendola al km 154,700 e al km 156,350, lungo la S.P. 206 di Marilleva al km 3,300 e al km 4,500 e lungo la S.S. 239 di Campiglio al km 10,200 circa .



**Provincia Autonoma di Trento**  
**Servizio Gestione Strade**

---

**Foto n. 2 – S.P. 87 di Pejo, al km 1,450**

Vista da valle



---

Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di alcuni dissesti della sede viabile lungo la S.P. 87 di Pejo al km 1,450, 1,700 e 6,550, lungo la S.S. 42 Tonale Mendola al km 154,700 e al km 156,350, lungo la S.P. 206 di Marilleva al km 3,300 e al km 4,500 e lungo la S.S. 239 di Campiglio al km 10,200 circa .



**Provincia Autonoma di Trento**  
**Servizio Gestione Strade**

---

**Foto n. 3 – S.P. 87 di Pejo, al km 1,700**

Vista della frana dalla sede viabile, si nota lo scivolamento a valle della rampa di sostegno della strada.



---

Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di alcuni dissesti della sede viabile lungo la S.P. 87 di Pejo al km 1,450, 1,700 e 6,550, lungo la S.S. 42 Tonale Mendola al km 154,700 e al km 156,350, lungo la S.P. 206 di Marilleva al km 3,300 e al km 4,500 e lungo la S.S. 239 di Campiglio al km 10,200 circa .



**Provincia Autonoma di Trento**  
**Servizio Gestione Strade**

---

**Foto n. 4 e n. 5 – S.P. 87 di Pejo, al km 1,700**

Viste da valle



---

Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di alcuni dissesti della sede viabile lungo la S.P. 87 di Pejo al km 1,450, 1,700 e 6,550, lungo la S.S. 42 Tonale Mendola al km 154,700 e al km 156,350, lungo la S.P. 206 di Marilleva al km 3,300 e al km 4,500 e lungo la S.S. 239 di Campiglio al km 10,200 circa .



**Provincia Autonoma di Trento  
Servizio Gestione Strade**

---

**Foto n. 6 – S.P. 87 di Pejo, al km 6,550**

Vista della frana, si nota lo scivolamento della rampa di monte con instabilizzazione della porzione corticale del versante tra la strada e la barriera paramassi.



---

Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di alcuni dissesti della sede viabile lungo la S.P. 87 di Pejo al km 1,450, 1,700 e 6,550, lungo la S.S. 42 Tonale Mendola al km 154,700 e al km 156,350, lungo la S.P. 206 di Marilleva al km 3,300 e al km 4,500 e lungo la S.S. 239 di Campiglio al km 10,200 circa .



**Provincia Autonoma di Trento  
Servizio Gestione Strade**

**Foto n. 7 – S.P. 87 di Pejo, al km 6,550**

Vista della frana, si nota la prosecuzione dell'estensione della superficie di rottura tra la strada e la barriera paramassi in direzione est.



Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di alcuni dissesti della sede viabile lungo la S.P. 87 di Pejo al km 1,450, 1,700 e 6,550, lungo la S.S. 42 Tonale Mendola al km 154,700 e al km 156,350, lungo la S.P. 206 di Marilleva al km 3,300 e al km 4,500 e lungo la S.S. 239 di Campiglio al km 10,200 circa .



**Provincia Autonoma di Trento**  
**Servizio Gestione Strade**

---

**Foto n. 8 – S.S. 42 del Tonale e della Mendola al km 154,700**

Vista della frana dalla sede viabile, si nota lo scivolamento a valle della rampa di sostegno della strada.



---

Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di alcuni dissesti della sede viabile lungo la S.P. 87 di Pejo al km 1,450, 1,700 e 6,550, lungo la S.S. 42 Tonale Mendola al km 154,700 e al km 156,350, lungo la S.P. 206 di Marilleva al km 3,300 e al km 4,500 e lungo la S.S. 239 di Campiglio al km 10,200 circa .



**Provincia Autonoma di Trento**  
**Servizio Gestione Strade**

---

**Foto n. 9 – S.S. 42 del Tonale e della Mendola al km 156,350**

Vista della frana dalla sede viabile, si nota lo scivolamento a valle della rampa di sostegno della strada e la completa occlusione dei pozzetti di captazione delle acque meteoriche della piattaforma stradale.



---

Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di alcuni dissesti della sede viabile lungo la S.P. 87 di Pejo al km 1,450, 1,700 e 6,550, lungo la S.S. 42 Tonale Mendola al km 154,700 e al km 156,350, lungo la S.P. 206 di Marilleva al km 3,300 e al km 4,500 e lungo la S.S. 239 di Campiglio al km 10,200 circa .



**Provincia Autonoma di Trento**  
**Servizio Gestione Strade**

---

**Foto n. 10 e n. 11 – S.P. 206 di Marilleva interventi vari di minore rilevanza**



---

Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di alcuni dissesti della sede viabile lungo la S.P. 87 di Pejo al km 1,450, 1,700 e 6,550, lungo la S.S. 42 Tonale Mendola al km 154,700 e al km 156,350, lungo la S.P. 206 di Marilleva al km 3,300 e al km 4,500 e lungo la S.S. 239 di Campiglio al km 10,200 circa .



**Provincia Autonoma di Trento  
Servizio Gestione Strade**

---

**Foto n. 12 – S.S. 239 di Campiglio al km 10,200**

Vista dello smottamento dalla sede viabile, si nota lo scivolamento a valle della rampa di sostegno della strada e il parziale svuotamento delle opere di sostegno della strada (berlinese di micropali e bragher in legno).



---

Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di alcuni dissesti della sede viabile lungo la S.P. 87 di Pejo al km 1,450, 1,700 e 6,550, lungo la S.S. 42 Tonale Mendola al km 154,700 e al km 156,350, lungo la S.P. 206 di Marilleva al km 3,300 e al km 4,500 e lungo la S.S. 239 di Campiglio al km 10,200 circa .