

Provincia Autonoma di Trento  
Dipartimento Infrastrutture e Trasporti  
Servizio Gestione Strade

**LAVORI: di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.P. 235 dell'Interporto, al km 4,115 circa, nel Comune di Trento.**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**  
allegata al verbale di somma urgenza



Foto n. 1 – Il giunto sud del viadotto “Avisio” alla progr. km 4,115 – Carreggiata sud.



Foto n. 2 – Particolare della porzione di giunto danneggiata. Si noti il buco sul piano viabile in corsia di marcia, pericoloso specialmente per i motocicli.



Foto n. 3 – Dettaglio del soffietto danneggiato. Si noti la barra metallica trasversale rotta a metà nel punto cerchiato in rosso.