

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

allegata al verbale di somma urgenza

INTERVENTO 1 – Zona di monte SS50 km 83+400



Foto 1- Immagine distacco ammassi rocciosi intervento 1




Foto 2 – Posizionamento new jersey



Foto 3- Vista generale area intervento 1 – macereto



Foto 4- Immagine distacco ammassi rocciosi - particolare

FB.

INTERVENTO 2 – Frana di valle SS50 km 83+400



Foto 5 – Vista movimento franoso di valle km 83+400



Foto 6 – Particolare area fondazione muro di sostegno SS50

A. B.