

**Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della
S.P. 89 Sinistra Leno al km 5,200 circa, nel comune di Vallarsa**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

allegata al verbale di somma urgenza

foto n. 1 – sasso crollato la sera del 10.09.2025 sulla sede stradale della S.P. 89 al km 5,200



foto n. 2 – zona distacco del masso



foto n. 3 – zona distacco del masso



foto n. 4 – zona distacco del masso vista della S.P. 89

