PAT/RFS106-10/04/2024-0274462 - Allegato Utente 2 (A02)

Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
allegata al Verbale di Somma Urgenza

Foto n. 1 – S.S. 42 Tonale Mendola, al km 184,800

Vista della frana dalla sede viabile, si nota lo scivolamento a valle della rampa di sostegno della strada.

Foto n. 2 – S.S. 42 Tonale Mendola, al km 184,800

Vista della testa rampa con la zona di frattura

Foto n. 3 – S.P. 141 di Bolentina al km 1,950

Vista della frana dalla sede viabile, si nota lo scivolamento a valle della rampa di sostegno della strada.

Foto n. 4 – S.P. 141 di Bolentina dir Montes al km 0,600

Vista della frana dalla sede viabile, si nota lo scivolamento a valle della rampa di sostegno della strada.

Foto n. 5 – S.S. 239 di Campiglio km 8,400

Vista della frana, si nota lo scivolamento a valle della rampa di sostegno della strada, nella parte basse del versante (dove è stata posizionata la palina stradale) vi è una venuta d'acqua