



Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
allegata al Verbale di Somma Urgenza

Foto n. 1 – S.P. 87 dir Comasine, al km 0,900

Vista della frana dalla sede viabile, si nota il cedimento di buona parte della corsia di valle



Lavori di Somma Urgenza per il ripristino del cedimento del versante e della sede viabile lungo la S.P. 87 dir Comasine al km 0,900 e il cedimento della rampa e barriera stradale lungo la S.P. 86 di Rabbi al km 4,200.



Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

Foto n. 2 – S.P. 87 dir Comasine, al km 0,900

Vista della frana dalla sede viabile, si nota la parte terminale del muro a secco rimasta intatta



Lavori di Somma Urgenza per il ripristino del cedimento del versante e della sede viabile lungo la S.P. 87 dir Comasine al km 0,900 e il cedimento della rampa e barriera stradale lungo la S.P. 86 di Rabbi al km 4,200.



Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

Foto n. 3 – S.P. 87 dir Comasine, al km 0,900

Vista del piede della frana e zona di deposito



Lavori di Somma Urgenza per il ripristino del cedimento del versante e della sede viabile lungo la S.P. 87 dir Comasine al km 0,900 e il cedimento della rampa e barriera stradale lungo la S.P. 86 di Rabbi al km 4,200.