

## Provincia Autonoma di Trento Servizio Gestione Strade

**LAVORI:** di somma urgenza per la mitigazione del rischio di caduta massi nel tratto della SS 249 Gardesana Orientale compreso tra le pr. km 94+400 e km 94+500 circa nel comune di Nago-Torbole

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

allegata al verbale di somma urgenza

**Foto n. 1** – Vista del versante a monte della S.S. 249.

Nella fotografia, ripresa dall'elicottero il 6 novembre 2023, si riconosce la frattura di distacco ove si è originata la frana che ha interessato il sentiero "Busatte-Tempesta" per un tratto di circa 30 metri e una parte dei blocchi lapidei in equilibrio precario lungo il versante.



**Foto n. 2** – Vista del versante a monte della S.S. 249.

Nella fotografia, ripresa con drone il 10 novembre 2023, si riconosce la linea inferiore di barriera di protezione “paradetri” controventata dello sviluppo pari a 30,00 metri, realizzata allo scopo di intercettare e trattenere il materiale roccioso in equilibrio precario sul versante.



**Foto n. 3** – Vista della frattura di distacco.

Nella fotografia di data 14 giugno 2024 è ben visibile la parte centrale della frattura di distacco ove si è originata la frana.

