



**Provincia Autonoma di Trento  
Servizio Gestione Strade**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
allegata al Verbale di Somma Urgenza**

**Foto n. 1 – S.P. 202 di Ossana, ponte sul Torrente Vermigliana al km 1,230**

Vista della barriera stradale lungo il lato destro del ponte.





**Provincia Autonoma di Trento  
Servizio Gestione Strade**

---

**Foto n. 2 – S.P. 202 di Ossana, ponte sul Torrente Vermigliana al km 1,230**

Particolare del palo su piastra in acciaio corten, ancorato con tirafondi nel cordolo, si vede la parte metallica completamente degradata mentre la parte lignea di rivestimento si presenta in buon stato di conservazione.





**Provincia Autonoma di Trento**  
**Servizio Gestione Strade**

---

**Foto n. 2 – S.P. 202 di Ossana, ponte sul Torrente Vermigliana al km 1,230**

Particolare del giunto di dilatazione in gomma armata, si nota il cedimento di 7-8 cm rispetto al piano bitumato.

