




**Provincia Autonoma di Trento**  
**Servizio Gestione Strade**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**  
**allegata al Verbale di Somma Urgenza**



F.B.

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile lungo la S.P.79 del Passo Brocon in alcuni tratti compresi tra la progressiva km 27,600 e la progressiva km 43,650 circa, mediante rifacimento della pavimentazione bituminosa a seguito del progressivo rapido peggioramento dei fenomeni di degrado dovuti a maltempo

A handwritten signature or mark in blue ink, consisting of a stylized 'A' or similar character.



Provincia Autonoma di Trento  
Servizio Gestione Strade



F.B.

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile lungo la S.P.79 del Passo Brocon in alcuni tratti compresi tra la progressiva km 27,600 e la progressiva km 43,650 circa, mediante rifacimento della pavimentazione bituminosa a seguito del progressivo rapido peggioramento dei fenomeni di degrado dovuti a maltempo



Provincia Autonoma di Trento  
Servizio Gestione Strade



P.B.

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile lungo la S.P.79 del Passo Brocon in alcuni tratti compresi tra la progressiva km 27,600 e la progressiva km 43,650 circa, mediante rifacimento della pavimentazione bituminosa a seguito del progressivo rapido peggioramento dei fenomeni di degrado dovuti a maltempo