



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PAT/RFP326-04/02/2025-0094298

TRENTINO

Il Presidente

Egregio Signore
ing. Filiberto BOLEGO
Dirigente del Servizio
Gestione Strade

Prot. n. A001/P326/2025/19.5-2020-2

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: RISCOントRO – Comunicazione intervento di Somma Urgenza per il rinforzo strutturale del fondo del cassone in acciaio delle campate dalla 2 alla 7 che presentano gravi fenomeni di corrosione con forte riduzione della sezione resistente viadotto Montevideo ss.45bis della Gardesana occidentale.

In riferimento all'oggetto e alla specifica comunicazione n. 84749 di data 31 gennaio 2025 nella quale vengono fatti presenti gli specifici interventi da realizzarsi con somma urgenza, sinteticamente indicati in oggetto, per una spesa stimata di 1.000.000,00 (euro unmilione/00), come da verbale di somma urgenza allegato alla comunicazione, si prende atto delle considerazioni a motivazione della medesima.

Quanto sopra ai sensi e per gli effetti della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 , articolo 53.

Distinti saluti.

- dott. Maurizio Fugatti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

