



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PAT/RFS106-31/01/2025-0084749

TRENTINO

Servizio Gestione Strade

Via Gazzoletti n. 33 – 38122 Trento

T +39 0461 497548

F +39 0461 497539

pec serv.gestionestrade@pec.provincia.tn.it

@ gestione.strade@provincia.tn.it



Preg.mo Sig.

PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SEDE

S106/2025/19.5.6/AC

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: LP 26/93 e s.m. - viadotto Montevideo al km 153+042 della S.S. 45bis della Gardesana Occidentale - **Comunicazione intervento di somma urgenza per il rinforzo strutturale del fondo del cassone in acciaio delle campate dalla 2 alla 7 che presentano gravi fenomeni di corrosione con forte riduzione della sezione resistente.**

In data 28/01/2025, l'ing. Antonio Castagna, sostituto direttore dell'Ufficio Manutenzione Strutture e Impianti del Servizio Gestione Strade, ha effettuato una visita di ispezione del viadotto Montevideo al km 153+042 della S.S. 45bis della Gardesana Occidentale per verificare lo stato di conservazione della struttura metallica a cassone delle campate dalla 2 alla 7 dopo la pulizia delle stesse dagli strati di ossido.

Accertato il rischio per la sicurezza stradale e per la pubblica incolumità, ravvisando il carattere di somma urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., si dispone di provvedere alla messa in sicurezza del viadotto Montevideo al km 153+042 della S.S. 45bis della Gardesana Occidentale, eseguendo gli interventi sinteticamente descritti nel verbale di somma urgenza redatto in data 28/01/2025 ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della L.P. 26/93 e s.m. che si allega in copia.

Distinti saluti

IL SOSTITUTO DIRIGENTE
- Ing. Filiberto Bolego -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati:

- copia del verbale di somma urgenza
- documentazione fotografica

AC/lm/pd