



**Viadotto Montevideo al km 153+042 della S.S. 45bis della Gardesana Occidentale -
somma urgenza per il risanamento strutturale del cassone metallico della prima
campata, pulizia e miglioramento dell'accessibilità delle campate dalla 2 alla 7.**

ALLEGATO AL VERBALE DI SOMMA URGENZA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







4 di 4

R.P.



F. B.