



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Gestione Strade

Via Gazzoletti n. 33 - 38122 Trento

T +39 0461 497850

F +39 0461 497539

pec serv.gestionestrade@pec.provincia.tn.it

@ gestione.strade@provincia.tn.it

web <http://sdi-pat.provincia.tn.it/sgs/>

Preg.mo Sig.
Presidente della
Provincia Autonoma di Trento
SEDE

S106/2024/19.5.6-172/LD

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Comunicazione intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile lungo alcuni tratti della S.S. 48 delle Dolomiti compresi tra la progressiva km 55,600 e la progressiva km 69,700, della SS 48 delle Dolomiti variante Canazei compresi tra la progressiva km 0,000 e la progressiva km 0,800 e della SS 641 del Passo Fedaia compresi tra la progressiva km 0,800 e la progressiva km 4,250 e la SS 50 del Grappa e passo Rolle compresi tra la progressiva km 115,080 e la progressiva km 115,320 mediante rifacimento della pavimentazione bituminosa a seguito della repentina diffusione dei fenomeni di degrado dovuti al maltempo.

Sulla base del disposto dell'art. 53 della L.P. 26/93 e s.m., si comunica che per poter garantire l'incolumità pubblica lungo i tratti stradali di cui all'oggetto si rende necessario intervenire con procedura di somma urgenza al fine di ripristinare al più presto la sicurezza della circolazione.

Si allega alla presente il verbale di somma urgenza di data 05/04/2024 di cui al comma 1 dell'art. 53 della L.P. 26/93, con alcune foto di quanto riscontrato.

Distinti saluti.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE
- Ing. Filiberto Bolego -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ALLEGATI: - copia del verbale
- documentazione fotografica