



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Gestione Strade

Via Gazzoletti n. 33 – 38122 Trento

T +39 0461 497548

F +39 0461 497539

pec serv.gestionestrade@pec.provincia.tn.it

@ gestione.strade@provincia.tn.it



Preg.mo Sig.

PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**SEDE**

S106/2025/19.5.6/AC

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

**Oggetto: somma urgenza per la messa in sicurezza delle pannellature di rivestimento sui piedritti e sulla volta della galleria Montevideo tra il km 152+450 e il km 152+560.
COMUNICAZIONE**

In data 25/07/2025, l'ing. Antonio Castagna, sostituto direttore dell'Ufficio Manutenzione Strutture e Impianti del Servizio Gestione Strade, si è recato all'imbocco di valle della galleria Montevideo al km 152+560 della SS 45 bis della Gardesana Occidentale, a seguito della caduta di alcuni pannelli fonoassorbenti sulla corsia di sorpasso della carreggiata in direzione Trento.

Accertato il rischio per la sicurezza stradale e per la pubblica incolumità, ravvisando il carattere di somma urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26

e s.m., si dispone di provvedere alla messa in sicurezza della galleria Montevideo in corrispondenza del tratto compreso tra il km 152+450 e il km 152+560, eseguendo gli interventi sinteticamente descritti nel verbale di somma urgenza, redatto in data 25/07/2025 ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della L.P. 26/93 e s.m., che si allega in copia.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

- Ing. Sergio Deromedis -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati:

- copia del verbale di somma urgenza e documentazione fotografica

AC