



Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
allegata al Verbale di Somma Urgenza

Foto n. 1 – S.P. 87 al km 7.310

primo tratto di cedimento con fessurazione longitudinale e abbassamento parziale della corsia di valle





Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

Foto n. 2 – S.P. 87 al km 7.340

primo tratto di cedimento con fessurazione longitudinale e abbassamento del piano viabile di circa 15 cm





Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

Foto n. 3 – S.P. 87 al km 7.360

primo tratto di cedimento con fessurazione longitudinale con cedimento del piano stradale di circa 15 cm





**Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade**

Foto n. 4 – S.P. 87 al km 7.400

secondo tratto di cedimento con fessurazioni nel muro di sostegno





Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

Foto n. 5 – S.P. 87 al km 7.410

secondo tratto cedimento del muro a secco di sostegno





Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

Foto n. 6 – S.P. 87 al km 7.410

secondo tratto cedimento del muro a secco di sostegno con abbassamento della carreggiata





**Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade**

Foto n. 7 – S.P. 87 al km 7.410

secondo tratto cedimento del muro a secco di sostegno con abbassamento della carreggiata





Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

Foto n. 8 – S.P. 87 al km 7.440

secondo tratto cedimento del muro in cls con abbassamento della carreggiata





Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

Foto n. 9 – S.P. 87 al km 7.440

terzo tratto cedimento del contromuro in cls con sottoescavazione





Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

Foto n. 10 – S.P. 87 al km 7.440

secondo tratto fessurazioni profonde





Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

Foto n. 11 – S.P. 87 al km 7.510

terzo tratto cedimento del contromuro in cls





Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

Foto n. 12 – S.P. 87 al km 7.510

terzo tratto cedimento del contromuro in cls con fessurazioni disassate





Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

Foto n. 13 – S.P. 87 al km 7.510

terzo tratto cedimento del contromuro in cls, con fessurazioni disassate e sottoescavazione fondazione





Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

Foto n. 14 – S.P. 87 al km 7.510

terzo tratto cedimento del contromuro in cls, con fessurazioni profonde e distacco di parti in cls

