



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO**Servizio Gestione Strade**

Via Gazzoletti n. 33 – 38122 Trento

T +39 0461 497548

F +39 0461 497539

pec serv.gestionestrade@pec.provincia.tn.it

@ gestione.strade@provincia.tn.it



PREG.MO SIG.
PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SEDE

S106/2024/3.5-2024-1806

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: Comunicazione intervento di somma urgenza per il consolidamento della sede stradale della S.P. 55 di Campodenno al km 1,370 e per la riparazione e rifacimento urgente di parte delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche funzionali alla S.P. 55 Campodenno, S.P. 55 Dir Lover e alla S.S.43 della Val di Non tutti nel Comune di Campodenno.

Sulla base del disposto dell'art. 53 della L.P. 26/93 e s.m., si comunica che per poter garantire l'incolumità pubblica lungo le tratte stradali in oggetto si rende necessario intervenire con procedura di somma urgenza al fine di ripristinare al più presto la sicurezza della circolazione e l'incolumità pubblica.

Si allega alla presente il relativo verbale di Somma Urgenza di cui al comma 1 dell'art. 53 della L.P. 26/93, con alcune foto di quanto riscontrato.

Distinti saluti

IL SOSTITUTO DIRIGENTE*- ing. Filiberto Bolego -*

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

All.ti: - copia del verbale di Somma Urgenza
- documentazione fotografica

CA