



Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
allegata al Verbale di Somma Urgenza

FOTO n. 1 – SP n 31 del passo Manghen nel comune di Telve
Franamento muro km 4+330



R.B.



Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

FOTO n. 2 – SP n 31 del passo Manghen nel comune di Telve
Frantumamento muro km 4+330



F.B.