



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Gestione Strade**

Via Gazzoletti n. 33 – 38122 Trento

T +39 0461 497548

F +39 0461 497539

pec serv.gestionestrade@pec.provincia.tn.it

@ gestione.strade@provincia.tn.it



Preg.mo Sig.

PRESIDENTE DELLA  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**SEDE**

S106/2024/19.5.6/AC/Im

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

**Oggetto:** LP 26/93 e s.m. - viadotto Montevideo al km 153+042 della S.S. 45bis della Gardesana Occidentale - Comunicazione intervento di somma urgenza per il risanamento strutturale del cassone metallico della prima campata, pulizia e miglioramento dell'accessibilità delle campate dalla 2 alla 7 – **Verbale integrativo.**

Si trasmette, ai sensi dell'art. 53, comma 2, della L.P. 26/93, copia del verbale di somma urgenza integrativo redatto dallo scrivente Servizio in data 29/10/2024 riguardante gli interventi strutturali aggiuntivi da realizzare sulla campata n.1 del viadotto in oggetto, in continuità con le opere di cui al verbale di somma urgenza originario prot. n. 322924 dd. 29/04/2024, per la messa in sicurezza della circolazione stradale e per la pubblica incolumità.

Distinti saluti

IL SOSTITUTO DIRIGENTE  
- Ing. Filiberto Bolego -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati: copia del verbale di somma urgenza e documentazione fotografica