

TRENTINO



SERVIZIO GESTIONE
STRADE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE
SERVIZIO GESTIONE STRADE
-Settore 2b Primiero-

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE LUNGO LA S.P.79 'DEL BROCON', LA S.P. 239 dir 'DEL LAGO DI CALAITA' E LA S.S.50 'DEL GRAPPA E PASSO ROLLE' MEDIANTE RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA E SISTEMAZIONI VARIE DEI TRATTI RITENUTI PIU' URGENTI IN SEGUITO DEL PROGRESSIVO RAPIDO PEGGIORAMENTO DEI FENOMENI DI DEGRADO DOVUTI AL MALTEMPO

Codice Intervento: 24C01

- PERIZIA DI SOMMA URGENZA -

ALLEGATO N.

S.U.06

SCALA

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

PROGETTISTA

ing. Maria Mores

COLLABORATORI

geom. Piero Corona

IL SOSTITUTO DIRETTORE

geom. Lucangelo D'Augusta

IL SOSTITUTO DIRIGENTE


ing. Filiberto Bolego

| REV | NOME FILE | DATA | DESCRIZIONE | REDATTO | CONTROLLATO | APPROVATO |
|-----|-------------------------------------|----------|-------------|---------|-------------|-----------|
| 2 | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 0 | 01_LAVORI/2024/24C01_S.U.BITUMATURE | APR.2024 | PERIZIA | MM/PC | LDA | FB |


NOTE




—— tratto oggetto di lavori




—— tratto oggetto di lavori




— tratto oggetto di lavori



—— tratto oggetto di lavori



—— tratto oggetto di lavori



—— tratto oggetto di lavori