

TRENTINO



SERVIZIO GESTIONE STRADE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE STRADE
-Settore 2b Primiero-

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA
MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE
LUNGO LA S.P.115 'DI SAGRON MIS' IN
PROSIMITA' DELLA PROG.VA KM 1+500 E
LUNGO LA S.S.347 'DEL PASSO CEREDA E
PASSO DURAN' IN PROSSIMITA' DELLA
PROG.VA KM 9+750
IN COMUNE DI SAGRON-MIS(TN)

Codice Intervento: 24C05

- PERIZIA SOMMA URGENZA -

ALLEGATO N.

EA05

SCALA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
E INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

PROGETTO COLLABORATORI Marta Madres geom. Piero Corona		IL SOSTITUTO DIRETTORE geom. Lucangelo D'Augusta		IL SOSTITUTO DIRIGENTE ing. Filiberto Bolego		
REV	NOME FILE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
2						
1						
0	01_LAVORI/2024/24C05_PERIZIA_S.U._SP115-SS347	OTT./2024	PERIZIA	MM/PC	LDA	FB

NOTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


INTERVENTO 1- SP115 ' DI SAGRON MIS' IN PROSSIMITA' DEL KM 1+500



**FOT.1 - Ciglio superiore fronte frana
SP115 - distanza dalla strada**



**FOT.2 - Vista fronte di frana dal basso- estensione circa 15 m
(larghezza) per 30 m (lunghezza)**



FOT.3 - Installazione barriere new Jersey fronte strada

INTERVENTO 2- SS347 ' DEL PASSO CEREDA E PASSO DURAN' IN PROSSIMITA' DEL KM 9+750

**GABBIONATE ESISTENTI
SVUOTATE**



FOT.1 -Fronte di dilavamento scarpata con particolare dello scalzamento del muro e delle gabbionate esistenti svuotate dietro



FOT.2 - Fronte da consolidare - vista da monte

INQUADRAMENTO

SP115 'di Sagron Mis' im 1+500 - INTERVENTO 1
SS347 'del Passo Cereda e Passo Duran' km 9+750 - INTERVENTO 2

INTERVENTO 2

INTERVENTO 1

