



**Provincia Autonoma di Trento**  
**Servizio Gestione Strade**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**  
allegata al Verbale di Somma Urgenza

FOTO n. 1 – SS n. 241 del passo Costalunga nel comune di San Giovanni di Fassa  
**Franamento rampa km 27+860**



FOTO n. 2 – SS n. 241 del passo Costalunga nel comune di San Giovanni di Fassa  
**Franamento rampa km 31+700**





**Provincia Autonoma di Trento**  
**Servizio Gestione Strade**

---

FOTO n. 3 – SS n. 241 del passo Costalunga nel comune di San Giovanni di Fassa  
**Franamento rampa km 31+700**



FOTO n. 4 – SS n. 346 passo San Pellgrino nel comune di Moena  
**Cedimento versante e alberi km 1+700**





**Provincia Autonoma di Trento**  
**Servizio Gestione Strade**

---

FOTO n. 5 - SS n. 346 passo San Pellgrino nel comune di Moena  
**Cedimento versante e alberi km 1+700**

