



Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
allegata al Verbale di Somma Urgenza integrativo

FOTO n. 1 – Fresatura parete rocciosa con escavatore munito di testa fresante





Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

FOTO n. 2 – Telo di protezione sorretto da autogrù



FOTO n. 3 – Operazioni di chiodatura parete



Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della parete rocciosa a margine della SS 240 di Loppio e Val di Ledro ed il ripristino della sede viabile in prossimità della pr. km 31,000 circa tra gli abitati di Molina e Mezzolago nel Comune di Ledro.



Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

FOTO n. 4 – Vista prospettica con evidenza del distacco dd. 24.03.2024 (sulla sinistra) e della situazione della parete a valle strada



Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della parete rocciosa a margine della SS 240 di Loppio e Val di Ledro ed il ripristino della sede viabile in prossimità della pr. km 31,000 circa tra gli abitati di Molina e Mezzolago nel Comune di Ledro.