



Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
allegata al Verbale di Somma Urgenza

FOTO n. 1 – S.S. 240 al km 31,000 circa
Ingombro della sede stradale da parte del materiale franato





Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

FOTO n. 2 – S.S. 240 al km 31,000 circa
Vista materiale roccioso franato sulla sede stradale



FOTO n. 3 – S.S. 240 al km 31,000 circa
Vista prospettica zona della frana e tratto di SS 240 interessato



Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della parete rocciosa a margine della SS 240 di Loppio e Val di Ledro ed il ripristino della sede viabile in prossimità della pr. km 31,000 circa tra gli abitati di Molina e Mezzolago nel Comune di Ledro.