



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

EVENTO FRANOSO 12 febbraio 2024



Immagine n. 1 – Vista generale fronte franoso (data presa 12.02.2024)



Immagine n. 2 – Ammasso monolitico in equilibrio precario (data presa 12.02.2024)



Immagine n. 3 – Massi presenti lungo la sede stradale (data presa 12.02.2024)



Immagine n. 4 – Barriera Paramassi B 5000 KJ (data presa 12.02.2024)



Immagine n. 5 – Ombrelli monoancoraggio (data presa 12.02.2024)



Immagine n. 6 – Materiale franato in corrispondenza del tornante
(data presa 12.02.2024)