


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

allegata al verbale di somma urgenza

INTERVENTO 1- SP115 ' DI SAGRON MIS' IN PROSSIMITA' DEL KM 1+500



FOT.1 - Ciglio superiore fronte frana
SP115 - distanza dalla strada



FOT.2 - Vista fronte di frana dal basso- estensione circa 15 m
(larghezza) per 30 m (lunghezza)




FOT.3 - Installazione barriere new jersey fronte strada


FB

INTERVENTO 2- SS347 ' DEL PASSO CEREDA E PASSO DURAN' IN PROSSIMITA' DEL KM 9+750

GABBIONATE ESISTENTI
SVUOTATE



FOT.1 -Fronte di dilavamento scarpata con particolare dello scalzamento del muro e delle gabbionate esistenti svuotate dietro



FOT.2 - Fronte da consolidare - vista da monte

F.B.