

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

allegata al verbale di somma urgenza



Foto n.1



Foto n.2



Foto n.3



Foto n.4

Foto 1-2-3-4– S.P.79 'del Brocon' dal km 16+000 al km 26+300 in Comune di Canal San Bovo. Gli ammaloramenti del piano viabile nell'ultimo periodo si sono estesi a tutta la piattaforma stradale ed anche a strati relativamente più profondi della pavimentazione bituminosa. Tali danneggiamenti non possono essere risolti in modo efficace con riparazioni localizzate. Tale arteria è percorsa quotidianamente da un notevole afflusso di traffico turistico, tra cui moto e biciclette.

24C01-Allegato Verbale SU_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.doc

Pag. 1/2

P.B.

24C03 – Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile lungo la S.P.79 'del Brocon' e la SP.239 dir 'del lago di calaita direzione Prade' mediante risanamento della pavimentazione bituminosa e sistemazioni varie dei tratti ritenuti più urgenti in seguito del progressivo rapido peggioramento dei fenomeni di degrado dovuti a maltempo.



Foto n.5



Foto n.6



Foto n.7



Foto n.8

Foto 5-6-7-8- S.P.239 dir 'di Calaita diramazione Prade' dal km 1+000 al km 3+700 nel comune di Canal San Bovo.

F.B.