



Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
allegata al Verbale di Somma Urgenza

Foto n. 1

Vista dello smottamento che ha interessato la coltre vegetativa superficiale con accumulo del materiale alla base del versante.



Lavori di Somma Urgenza per il consolidamento del versante sottostante la S.P. 6 di Rumo in prossimità della pr. Km 7+500 circa , nel Comune di Livo



Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

Foto n. 2

Vista dello smottamento a seguito dei primi interventi di rimozione del materiale alla base del versante e posizionamento del telo di protezione all'erosione



F.B.