

Provincia Autonoma di Trento  
Dipartimento Infrastrutture  
Servizio Gestione Strade

**LAVORI:** di somma urgenza per il ripristino di alcuni cedimenti localizzati della pavimentazione stradale della SS42 e delle SSPP 86, 87, 141, 202 e 206 a seguito del ruscellamento delle acque di superficie e dei fenomeni franosi innescati dalle piogge eccezionali dei mesi di aprile e maggio 2024. **VERBALE INTEGRATIVO.**

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

allegata al verbale di somma urgenza integrativo



Foto n. 1 – SS43 ammaloramenti della pavimentazione in conglomerato bituminoso lungo Via Trento a Cles.




Foto n. 2 – SS 43 ammaloramenti della pavimentazione in conglomerato bituminoso lungo Via Marconi a Cles.



Foto n. 3 – SS43 ammaloramenti della pavimentazione in conglomerato bituminoso lungo Via Trento a Cles.



Foto n. 4 – SS43 ammaloramenti della pavimentazione in conglomerato bituminoso lungo Via Marconi a Cles.



Foto n. 5 – SS43 ammaloramenti della pavimentazione in conglomerato bituminoso lungo Via Marconi a Cles