

Provincia Autonoma di Trento Servizio Gestione Strade

LAVORI: di somma urgenza per la mitigazione del rischio di caduta massi dal versante soprastante la SS 240 di Loppio e Val di Ledro nel tratto compreso tra la pr. km 30,970 e la pr. km 31,050 circa a monte della p.f. 720/2 C.C. Mezzolago

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

allegata al verbale di somma urgenza

Foto n. 1 – Vista d'insieme del versante a monte della S.S. 240 tra le pr. Km 30,970 e km 31,050 circa.

Nella fotografia ripresa con drone si riconoscono sia gli interventi già realizzati sulla parete rocciosa compresa tra la strada statale e la strada locale catastalmente individuata dalla p.f. 720/2 in C.C. Mezzolago precedentemente utilizzata come pista ciclopedonale, sia il pendio a monte della medesima strada locale dove si rendono necessari gli interventi per la mitigazione del rischio di caduta massi.



Foto n. 2 – Nella fotografia ripresa con drone è ben visibile la porzione di versante a monte del percorso ciclopedonale interrotto, dal lato di Mezzolago.



Foto n. 3 – Nella fotografia ripresa con drone è ben visibile la porzione di versante a monte del percorso ciclopedonale interrotto, dal lato di Molina.



F. Bocca