

Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
Servizio Gestione Strade

LAVORI: di somma urgenza per il ripristino del percorso ciclopedonale a monte della SS 240 a seguito della riprofilatura della parete rocciosa soprastante la carreggiata stradale nel tratto compreso tra la pr. km 30,970 e la pr. km 31,050 circa in comune di Ledro.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

allegata al verbale di somma urgenza




Foto n. 1 – Vista del percorso ciclopedonale da est (lato Molina di Ledro) a monte della SS 240 in prossimità del tratto interessato dalla riprofilatura della parete rocciosa sottostante. In secondo piano si riconosce la parte dove a seguito dei lavori per ripristinare l'agibilità della strada statale è stata demolita parte della piattaforma della pista ciclopedonale.



Foto n. 2 – Vista della porzione centrale del tratto del percorso ciclopedonale interrotto.